

# Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gehonoreerde aanvragen

2014

Schoolbestuur: SOBWB

Nr.	Soort	BRIN	School	Adres	Voorziening	Omschrijving	Raming	Schouw
13.01	PO	10TR	De Singel	Burg.Pr.singel 87	constructiefout	herstel riolering	€ 73.994	ja
<p>Toelichting: Na herhaalde ernstige verstoppingen van het riool bij De Singel, is er uit bouwkundig onderzoek gebleken dat het hoofdriool onder de gang van de school, niet is opgehangen aan de fundering en de vloer. Hierdoor zijn diverse zonken ontstaan, die het doorspoelen belemmeren. Er is geen kruipruimte aanwezig, waardoor de vloer moet worden opengeboren. De riolering moet worden opgehaald en op juiste afschot worden gelegd.</p>								
13.02	PO	24NL	De Wingerd	Kersenberg 52	onderh/constr.f	herstel keramische buitengevel	€ 5.200	ja
<p>Toelichting: Aan de buitengevel van De Wingerd, die bestaat uit keramische tegels, zijn door weersinvloeden en vandalisme diverse tegels beschadigd. De tegels zijn niet meer verkrijgbaar. Algehele vervanging van de gevelbekleding is niet noodzakelijk. De oplossing is de tegels verwijderen van het niet zichtbare deel en deze tegels op te slaan. Zo zijn er voor de komende jaren voldoende tegels beschikbaar om kapotte tegels te vervangen. Het geveldeel waar tegels zijn verwijderd dient te worden bekleed met onderhoudsarme gevelbekleding.</p>								
13.03	PO	24NL	De Wingerd	Kersenberg 54	onderh/constr.f	ventilatie gymzaal en kleedruimtes	€ 12.222	ja
<p>Toelichting: Enkele jaren geleden is tijdens de verbouwing van gymzaal (i.o.v. de gemeente) de ventilatie verwijderd. Deze ventilatie is echter niet teruggeplaatst, terwijl deze voor de gymzaal en de kleedruimten zeer noodzakelijk is. Er zijn leidingen en roosters aanwezig, zodat de ventilatie kan worden aangesloten op het bestaande systeem.</p>								

# Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gehonoreerde aanvragen

2014

Schoolbestuur: KPO

Nr.	Srt	BRIN	School	Adres	Voorziening	Omschrijving	Raming	Schouw
13.04	PO	17CT	WatermolenGZ	Pootlaan 80-84	aanpassing	aanpassing terrein ivm vandalisme en hekwerk aanpassen	€ 5.479	ja
Toelichting: De gymzaal is regelmatig doelwit van vandalisme. Er is weinig sociale controle door het aanwezig groen en bomen. Groenvoorziening is regulier onderhoud en dient in samenspraak met de gemeente te worden uitgevoerd. Hekwerk rondom gebouw is niet noodzakelijk. Er is hier sprake van gedeeltelijke toewijzing voor het hekwerk bij de entree en deels bij de laagbouw.								
13.05	PO	17FJ	Klaverweide	Lavadijk 183	aanpassing	plaatsen hekwerk achterzijde	€ 7.296	ja
Toelichting: Het betreft een uitbreiding van het eerder geplaatste hekwerk in verband met vandalisme.								
13.06	PO	17FJ	Klaverweide	Lavadijk 183	onderhoud	vervangen riolering	€ 9.193	ja
Toelichting: De gemeente erkent de problematiek met de buitenriolering. Geadviseerd wordt een aanvullende videoinspectie te laten uitvoeren om vast te stellen waar de problemen zich exact openbaren. De uitvoering van vervanging van de riolering vindt plaats in samenspraak met de gemeente.								
13.07	PO	03UM	Berkenveld	Herelsestraat 110	onderhoud	vervangen dakbedekking en isolatie dakkapel	€ 1.490	ja
Toelichting: Uit onderzoek blijkt dat het dak van de dakkapel is aangetast door inrotting. De dakbedekking dient te worden vervangen, in combinatie met houtherstel.								
13.08	PO	05KD	St.Theresia	Moerstraatseweg 87	onderh/constr.fout	herstel dakconstructie en vervangen dak	€ 174.391	ja
Toelichting: Uit de onderzoeksrapportage blijkt dat partieel herstel van de dakconstructie en dakpannen noodzakelijk is. De isolatievoorzieningen (vloer) behoren niet tot het dakherstel en zijn voor rekening van het schoolbestuur. Voor het asbesthoudend kanaal dient een beheerplan te worden opgesteld of, indien sanering noodzakelijk is, gelijktijdig met de werkzaamheden te worden uitgevoerd. De opgestelde onderzoeksrapportage dient op enkele punten nader te worden geconcretiseerd. Hier is sprake van een aanvraag die grotendeels wordt toegewezen. De definitieve uitvoering vindt plaats in samenspraak met de gemeente.								

## Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gehonoreerde aanvragen

2014								
Schoolbestuur: stichting R.K.Mytylschool								
Nr.	Soort	BRIN	School	Adres	Voorziening	Omschrijving	Raming*	Schouw
13.09	SO	02SZ	Mytylschool	Gezellelaan 13	uitbreiding	uitbreiding met 2 leslokalen	€ 718.214	n.v.t.
<p>Toelichting: Op basis van leerlingentelling en prognoses heeft de Mytylschool recht op uitbreiding met 2 leslokalen. De uitbreiding van de Mytylschool is opgenomen als één van de speerpunten in het Strategisch Huisvestingsplan Primair en Speciaal Onderwijs 2014-2020. In het kader van de ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs is het voorstel tot uitbreiding voorgelegd aan het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft ingestemd met het voorstel tot uitbreiding.</p>								

## Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gehonoreerde aanvragen

2014

Schoolbestuur: OMO

Nr.	Soort	BRIN	School	Adres	Voorziening	Omschrijving	Raming	Schouw
13.10	VO	20ZK	sg Tongerlo	Lyceumlaan 10/ Vincentiusstr.51	huurvergoeding	vergoeding stichtingskosten	€ 45.138	n.v.t.
Toelichting: Aan de stichting Steun OMO Tongerlo (voorheen stichting Roosendaalse Lycea) wordt een huurbedrag betaald voor de gebouwen Lyceumlaan 10 (€ 35.228) en Vincentiusstraat 51 (€ 9.910), totaal € 45.138. Hiervoor is in de exploitatiebegroting 2014 al een bedrag opgenomen van € 39.319.								

## Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gehonoreerde aanvragen

2014

Schoolbestuur: SOVOR

Nr.	Soort	BRIN	School	Adres	Voorziening	Omschrijving	Raming	Schouw
13.11	VO	19EN	Jan Tinbergen College	Burg.Schneiderl.2	1e inrichting	OLP/meubilair	€ 84.969	n.v.t.
Toelichting: Het JTC is gegroeid met 90 leerlingen en voor deze leerlingen wordt eerste inrichting aangevraagd. Voorwaarde voor toekenning van vergoeding voor eerste inrichting (leer- en hulpmiddelen en meubilair) is dat deze eerste inrichting nog niet eerder van overheidswege is bekostigd. Het normbedrag inventaris per ruimtetype is € 139,57 per m <sup>2</sup> . De berekening is als volgt: 90 leerlingen x 6 m <sup>2</sup> x € 157,35 (incl.indexering) = € 84.969,00.								
13.12	VO	19EN	Jan Tinbergen College	Burg.Schneiderl.2	huur	huur sportterrein	€ 3.800	n.v.t.
Toelichting: Voor het beoefenen van buitensport in de zomerperiode huurt het Jan Tinbergen College sportvelden van Alliance. Op grond van de verordening wordt hiervoor een vergoeding verstrekt.								

## Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gehonoreerde aanvragen

2014

Nr.	Soort	BRIN	School	Adres	Voorziening	Omschrijving	Raming	Schouw
13.13			diverse		onderhoud	risicobudget onderhoudskosten 5%	€ 14.463	n.v.t.
Toelichting: totaal risicobudget ten behoeve van onvoorziene zaken in de toegewezen voorzieningen.								

# Overzicht niet-gehonoreerde aanvragen

2014

Nr.	Srt	BRIN	School	Adres	Voorziening	Omschrijving	Raming	Schouw
<b>bestuur SOBWB</b>								
13.14	PO	10BV	Gezellehoek	Rodenbachlaan 31	onderhoud	vervangen bestrating schoolplein	€ 60.320	ja
Toelichting: De bestrating verkeert in redelijke conditie, er zijn plaatselijk enkele verzakkingen. De bestrating behoeft niet te worden vervangen. Plaatselijk herstel is voor rekening van het schoolbestuur.								
13.15	PO	10BV	Gezellehoek	Rodenbachlaan 31	onderhoud	vervangen c.v.-leidingen	€ 36.872	ja
Toelichting: De c.v.-leidingen verkeren in redelijke conditie. Er zijn geen lekkages waargenomen en er is ook geen sprake van terugloop van druk. Bij enkele doorvoeren is corrosievorming zichtbaar. De c.v.-leidingen behoeven niet te worden vervangen.								
13.16	PO	10BV	Gezellehoek	Rodenbachlaan 31	onderhoud	vervangen radiatoren	€ 21.987	ja
Toelichting: De radiatoren geven geen klachten en verkeren in redelijke conditie. Er zijn geen lekkages waargenomen. De radiatoren behoeven niet te worden vervangen.								
<b>bestuur KPO</b>								
13.17	PO	Div.	De Appel, Berkenveld, De Blokwei, Cortendijck, Jeroen Bosch, Kameleon HG & GZ, Lavoer HG&DL, Saffier, Sponder Flaviadonk, De Stappen, (2 delen), Talent HG&GZ, Vondel, Watermolen HG&DL GZ	Div.	aanpassing	aanpassing drinkwaterinstallatie	€ 27.495	nee
Toelichting: De noodzakelijke aanpassing van de drinkwaterinstallatie, naar aanleiding van de controle die heeft plaatsgevonden, is geen voorziening onderwijshuisvesting. De kosten zijn derhalve voor rekening van het schoolbestuur.								
13.18	PO	17AM	De Cortendijck	Berydijk 113	onderhoud	vervangen kozijnen	€ 98.226	ja
Toelichting: De buitenkozijnen verkeren in redelijke conditie. Bij enkele kozijnen is partieel herstel noodzakelijk. Dit is voor rekening van het schoolbestuur. Ook is er geen sprake van een constructiefout. Er is geen noodzaak tot het vervangen van de kozijnen.								
13.19	PO	Div.	Berkenveld, Cortendijck, Fatima, Jeroen Bosch, Joseph, Kameleon HG, Lavoer DL, Sponder Flavia, Talent HG, Watermolen HG	Div.	aanpassing	aanpassing gastoevoerleidingen	€ 7.695	nee
Toelichting: Aanpassing aan gastoevoerleidingen is geen voorziening onderwijshuisvesting. De gewijzigde SCOIS-regelgeving eist dat de installatie-eigenaren (schoolbestuur) de stookinstallaties laten inspecteren en onderhouden door een gecertificeerd bedrijf. Kosten zijn voor rekening van het schoolbestuur.								
13.20			Cortendijck, Saffier, Talent GZ, Theresia, Linde, Linde GZ, Vondel, Watermolen DL/HG, J.Bosch HG/GZ, H.Hart, Lavoer, Klaverweide, Joseph HG/GZ,		aanpassing	aanpassing gebruiksvergunningen	€ 498.164	nee
Toelichting: Aanpassingen in het kader van de gebruiksvergunning/brandveiligheid zijn geen voorzieningen onderwijshuisvesting. De kosten zijn voor rekening van het schoolbestuur.								
13.21	PO	17EF	Vlindertuin/ Brede school	Rector Hellemonsstraat	onderhoud/con- structiefout	vervangen dakpannen en herstel constructie oudbouw	€ 213.984	ja

<p>Toelichting: In 2006 is een beheersconstructie afgesproken met het schoolbestuur. Het schoolbestuur ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 78.243,-- voor groot onderhoud t.b.v. het volledige pand. De kosten zijn derhalve voor rekening van het schoolbestuur. Met partieel herstel zouden gebreken kunnen worden opgelost op korte termijn. Geadviseerd wordt om te kiezen voor een structurele oplossing (breder dan enkel partieel herstel) ten aanzien van dit onderhoud. In relatie tot de aanvraag is er geen sprake van een constructiefout.</p>							
13.22	PO	17CI	Vondel	Vondellaan 44	aanpassing	verwijderen noodlokalen	€ 107.000   ja
<p>Toelichting: In het HPO 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor het verwijderen van noodlokalen. Het verwijderen van de noodlokalen bij de Vondel is uit dit krediet bekostigd.</p>							
13.23	PO	17CI	Vondel	Vondellaan 44	onderhoud	vervangen keramische gevelbekleding	€ 29.756   ja
<p>Toelichting: De keramische tegels (borstweringen) verkeren in redelijke conditie. Er is geen constructieve fout of vervolgschade geconstateerd. De keramische tegels hoeven derhalve niet te worden vervangen.</p>							
13.24	PO	17CI	Vondel	Vondellaan 44	onderhoud	vervangen dakbedekking, isolatie,loodslabben,vergaarbakken,HWA,lichtkoepels	€ 220.154   ja
<p>Toelichting: De dakbedekking verkeert in een redelijke tot goede conditie en hoeft niet te worden vervangen. Een onderhoudsbeurt aan de dakranddetails dient te worden uitgevoerd. Periodiek onderhoud en schoonmaak van dak en dakranddetails zijn voor rekening van het schoolbestuur.</p>							
13.25	PO	17CT	Watermolen	Pootlaan 80-84	onderhoud	vervangen bestrating en riolering	€ 77.819   ja
<p>Toelichting: De riolering en de bestrating verkeren in een redelijke conditie. Er zijn slechts enkele verzakkingen en oneffenheden, die plaatselijk kunnen worden opgehaald. Het vervangen van een verzamelput is geen technisch gebrek, maar een verbetering van de bestaande situatie. De kosten hiervan zijn voor rekening van het schoolbestuur.</p>							
13.26	PO	17CT	WatermolenHG	Pootlaan 80-84	onderhoud	vervangen radiatoren	€ 29.131   ja
<p>De radiatoren verkeren in goede conditie en hoeven derhalve niet te worden vervangen. Het betreft hier led radiatoren, die uit oogpunt van de veiligheid van kinderen afgeschermd kunnen worden. Deze kosten zijn voor rekening van het schoolbestuur.</p>							
13.27	PO	17DW	Jeroen Bosch	Kloosterstraat 13	onderhoud	vervangen bestrating en riolering	€ 134.378   ja
<p>Toelichting: De bestrating behoeft niet te worden vervangen. Er zijn enkele verzakkingen en oneffenheden in de bestrating geconstateerd, welke plaatselijk kunnen worden opgehaald. Dit is voor rekening van het schoolbestuur. De vervanging van het buitenriool dient door middel van een camera-inspectie te worden aangetoond, pas dan kan de noodzaak van vervanging worden aangetoond.</p>							
13.28	PO	17DW	Jeroen Bosch	Kloosterstraat 13	onderhoud	vervangen dakbedekking fietsenstalling	€ 1.327   ja
<p>Toelichting: De dakbedekking verkeert in een redelijke conditie. Er is geen lekkage geconstateerd. De golfplaten zijn niet gescheurd of beschadigd.</p>							
13.29	PO	21OX	De Heiberg	Enclaveberg 172	onderhoud	vervangen dakbedekking en isolatie (deel 2)	€ 153.543   ja
<p>Toelichting: De dakbedekking van de laagbouw verkeert in een redelijke conditie. Periodiek onderhoud en schoonmaak van dak en dakranddetails zijn voor rekening van het schoolbestuur.</p>							
13.30	PO	06WJ	Heilig Hart	Plantagebaan 228	onderhoud	vervangen goot	€ 10.461   ja
<p>Toelichting: De goot vertoont geen lekkages. De goot behoeft derhalve niet te worden vervangen.</p>							
13.31	PO	17BH	De Blokwei	Boulevard Antverpia 9a	onderhoud	vervangen kozijnen	€ 84.814   ja
<p>Toelichting: De buitenkozijnen verkeren in redelijke conditie. Ook is er geen sprake van een constructiefout. Er is geen noodzaak tot het vervangen van de kozijnen.</p>							
13.32	PO	Div.	De Blokwei, Cortendijk, H.Hart, Watermolen HG/DL	Div.	constructiefout	kosten asbestinventarisatie	€ 5.351   n.v.t.
<p>Toelichting: De kosten voor asbestinventarisatie zijn voor rekening van het schoolbestuur.</p>							
13.33	PO	17FR	De Appel	Van Goghlaan 9a	onderhoud	vervangen en herstel buitenriolering	€ 9.286   ja
<p>Toelichting: De vervanging van het buitenriool dient door middel van een camera-inspectie te worden aangetoond, pas dan kan de noodzaak van vervanging worden aangetoond.</p>							
13.34	PO	17FR	De Appel	Van Goghlaan 9a	onderhoud	vervangen dakbedekking fietsenstalling	€ 6.124   ja
<p>Toelichting: Vervanging dakbedekking is niet noodzakelijk. Slechts het herstel van vandalismeschade is niet conform opdracht uitgevoerd. Dit zal door de aannemer nog worden hersteld. De kosten vallen onder vandalismeschade (rekening gemeente).</p>							
<b>bestuur Pallas</b>							
13.35	PO	00CU	Zilverlinde	Melis Stokelaan 42	groot onderhoud	groot onderhoud	€ 362.384   ja



Toelichting: Stichting Pallas heeft een aanvraag ingediend voor groot onderhoud van het schoolgebouw de Zilverlinde i.v.m. de huidige staat van onderhoud. In het Strategisch Huisvestingsplan Primair en Speciaal Onderwijs 2014-2020 is gekozen voor herhuisvesting in plaats van groot onderhoud van de Zilverlinde en de herhuisvesting is opgenomen als één van de speerpunten. In het huisvestingsplan zijn drie mogelijkheden voor herhuisvesting (medegebruik bij een andere school) opgenomen. Deze mogelijkheden worden, in overleg met het schoolbestuur, nader onderzocht. Indien aanvullend krediet benodigd is, volgt hiervoor aparte besluitvorming.

**bestuur SOVOR**

13.36	VO	19EN	Jan Tinbergen C	Burg.Schneiderl.2	aanpassing	vervangen lift	€ 34.500	n.v.t.
-------	----	------	-----------------	-------------------	------------	----------------	----------	--------

Toelichting: Vervanging van een lift is geen voorziening op basis van de Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting. De kosten van vervanging zijn voor rekening van het schoolbestuur.

13.37	VO	19EN	Jan Tinbergen C	Azaleastraat 2	onderhoud	verv.buitenzonwering	€ 12.000	ja
-------	----	------	-----------------	----------------	-----------	----------------------	----------	----

Toelichting: Vervanging buitenzonwering is geen voorziening op basis van de Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting. De kosten zijn voor rekening van het schoolbestuur.



