

<b>Raadsvraag (art. 39)</b>	<b>Gesteld door:</b> <b>Wezenbeek</b>
<b>Datum</b>	19 januari 2022
<b>Onderwerp</b>	012-2022 St. Jan
<b>Portefeuillehouder</b>	College B&W

De fractie heeft de volgende vragen:

Met veel belangstelling lazen we in BN DeStem over de ambitieuze verbouwingswerkzaamheden die onze beeldbepalende stadskerk Sint Jan het langverwachte tweede leven moeten schenken als cultuurtempel.

De architect zegt zich te moeten bedwingen niet al te rigoureuus met het interieur van het monument aan de slag te gaan. Wij vertrouwen erop dat de gemeente en alle verder betrokken instanties er op toe zullen zien dat de oorspronkelijke kenmerken van het interieur niet onherstelbaar worden beschadigd. Dit lijkt een overbodige opmerking, maar de afgelopen decennia is in de oude binnenstad veel gesloopt wat eigenlijk behouden had moeten blijven.

Met name vragen wij uw aandacht voor het geopperde plan om 'de versleten stenen vloer' van de kerk volledig te vervangen. Deze authentieke hardstenen vloer is met name door die slijtage zo karakteristiek voor de kerk, dat wij ons bijna niet kunnen voorstellen dat die zomaar verwijderd mag/kan worden.

Deelt u onze zorg en zo ja wat gaat u doen om de ontwerpers op andere gedachten te brengen?

Namens de fractie van Wezenbeek,

Jac Wezenbeek

**Wij beantwoorden de vraag als volgt:**

Stichting St.Jan Rosendaal verbouwt de kerk. Zij vragen de gebruikelijke vergunningen aan. Het college laat zich adviseren door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Monumentenhuis Brabant. De St.Jan is een Rijksmonument.

De vloer van de Sint Jan is op te delen in het deel dat aangemerkt is als monumentaal gewaardeerd (marmereen deel bij het hoogaltaar) en niet-monumentaal gewaardeerd (de rest van de vloer binnen). Het monumentale deel wordt niet vervangen. Het niet monumentale deel, deels aangebracht tijdens de restauratie in de jaren '60 van de vorige eeuw en deels tijdens een restauratie in 2004, zal tijdens de verbouwing verwijderd worden om functionaliteiten als verwarming, elektriciteit ed. aan te brengen. Stichting St. Jan Rosendaal is genoodzaakt dit onder de vloer te doen om andere onderdelen van de kerk met een hoog monumentale waardering, zoals de lambrisering, de muren en de pilaren, niet aan te hoeven tasten.

Stichting St.Jan Rosendaal en de betrokken adviescommissies baseren het al dan niet aanmerken als onderdeel met hoog monumentale waarde op het bouwhistorisch onderzoek. Dat is onlangs, in opdracht van de Stichting St.Jan Rosendaal door de heer Loeff van Bondheemschut verricht.

Op bijgevoegde foto's (bijlage) ziet u de staat van de vloer.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Rosendaal,

De secretaris,


De burgemeester,



St. Jan Roosendaal



Detail van de historische vloer voor het Hoofdaltaar die gerestaureerd wordt en blijft.



Detail van de *niet* historische vloer in kerk zelf die vervangen wordt.