

 <p>Gemeente Roosendaal</p>	 <p>Vrije Liberale Partij</p>
Datum	22 oktober 2018
Onderwerp	Aanvullende vragen verlichting Nieuwe Markt
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus?	Nee
Beleidssterrein	Binnenstad
Portefeuillehouder	wethouder Lok

Op 21 september jl. stelden wij u vragen over de verlichting van de Nieuwe Markt. Uit uw antwoorden blijkt dat de problemen die zich voordoen worden veroorzaakt door de aanstuurinstallatie van de verlichting. Pas wanneer deze aanstuurinstallatie naar behoren werkt, kan het Living Lab Roosendaal verder worden ontwikkeld.

Wij hebben hierover de volgende aanvullende vragen:

1. Klopt het dat ten tijde van het plaatsen van de aanstuurinstallatie - in de grond onder enkele houten zitgedeelten - door de aannemer en/of installateur is aangegeven aan de gemeente dat dit de zwakke schakel is in het aangelegde systeem? Zo ja, waarom is daar niets mee gedaan? Zo niet, had u dan achteraf uw twijfels niet moeten hebben over de kundigheid van de contractpartners?
2. In uw antwoorden heeft u het ook over aansprakelijkheidsstelling. Waar zag deze aansprakelijkheidsstelling op toe en wie is uiteindelijk aansprakelijk gesteld?
3. U geeft in uw antwoorden aan dat niet is gekozen voor een formeel juridisch traject, maar voor een overleg met de betrokken partijen. Uw ervaring is namelijk dat een formeel juridisch traject vele malen langer duurt. Op welke concrete ervaring(en) doelt u in dit antwoord?
4. Wanneer verwacht u dat de aanstuurinstallatie weer naar behoren werkt?
5. Wordt het Living Lab Roosendaal weer actief gestart op het moment dat de aanstuurinstallatie weer naar behoren werkt? Graag uw toelichting.
6. Omwonenden hebben aangegeven dat de verlichting van de fontein op de Nieuwe Markt ook niet naar behoren werkt. Een groot deel van de verlichting van de fontein is voor een lange periode kapot geweest. Tot 18 oktober jl. werkte de verlichting van één van de fontein niet naar behoren. Hoe komt het dat het herstel van de fonteinverlichting zo lang heeft moeten duren?
7. Uit informatie is gebleken dat bureau Lux-Lab uit Eindhoven (samen met de maker van het kunstwerk De Trommelaeren) op 18 september jl. vergeefse pogingen heeft gedaan de kleurenregeling van de nieuwe installatie in te stellen. Waarom is deze nog niet in werking? Wanneer functioneert alles naar behoren?

Namens de fractie van de VLP,
Evelien van der Star

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Klopt het dat ten tijde van het plaatsen van de aanstuurinstallatie - in de grond onder enkele houten zitgedeelten - door de aannemer en/of installateur is aangegeven aan de gemeente dat dit de zwakke schakel is in het aangelegde systeem? Zo ja, waarom is daar niets mee gedaan? Zo niet, had u dan achteraf uw twijfels niet moeten hebben over de kundigheid van de contractpartners?

Beantwoording:

De oorzaak van de storing is niet het gevolg van de plaatsing onder enkele zitgedeelten.

2. In uw antwoorden heeft u het ook over aansprakelijkheidsstelling. Waar zag deze aansprakelijkheidsstelling op toe en wie is uiteindelijk aansprakelijk gesteld?

Beantwoording:

De aansprakelijkstelling gaat over het feit dat de gemeente heeft niet gekregen wat ze heeft gevraagd. Omdat er op het plein gelijktijdig meerdere aannemers werkzaam zijn geweest, zijn zij samen verantwoordelijk voor het resultaat. In overleg met de gemeente hebben de aannemers besloten naar rato de herstelkosten te delen. Daar waar we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben draagt de gemeente hierin bij.

3. U geeft in uw antwoorden aan dat niet is gekozen voor een formeel juridisch traject, maar voor een overleg met de betrokken partijen. Uw ervaring is namelijk dat een formeel juridisch traject vele malen langer duurt. Op welke concrete ervaring(en) doelt u in dit antwoord?

Beantwoording:

Het is eenvoudiger en sneller om een goed resultaat te behalen door met elkaar in overleg te gaan.

4. Wanneer verwacht u dat de aanstuurinstallatie weer naar behoren werkt?

Beantwoording:

De werkzaamheden zijn in week 40 gestart en de verwachting is dat deze voor de intocht van Sinterklaas (17 november) zijn afgerond.

5. Wordt het Living Lab Roosendaal weer actief gestart op het moment dat de aanstuurinstallatie weer naar behoren werkt? Graag uw toelichting.

Beantwoording:

Ja.

6. Omwonenden hebben aangegeven dat de verlichting van de fonteinen op de Nieuwe Markt ook niet naar behoren werkt. Een groot deel van de verlichting van de fonteinen is voor een lange periode kapot geweest. Tot 18 oktober jl. werkte de verlichting van één van de fonteinen niet naar behoren. Hoe komt het dat het herstel van de fonteinverlichting zo lang heeft moeten duren?

Beantwoording:

De levering van betreffende led's vergde meer tijd dan verwacht. Met de onderhoudscontractant vindt overleg plaats om deze led's in voorraad te nemen.

7. Uit informatie is gebleken dat bureau Lux-Lab uit Eindhoven (samen met de maker van het kunstwerk De Trommelaeren) op 18 september jl. vergeefse pogingen heeft gedaan de kleurenregeling van de nieuwe installatie in te stellen. Waarom is deze nog niet in werking? Wanneer functioneert alles naar behoren?

Beantwoording:

Uw informatie is niet juist. Bij uw eerdere vragen hebben we aangegeven dat de verlichting wordt aangesloten op het moment dat de aanstuurinstallatie van het plein volledig is hersteld.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Burgemeester en wethouders van Rosendaal,
Voor dezen,



Coördinerend wethouder Binnenstad
Cees Lok

