

 Gemeente Roosendaal	Schriftelijke vraag
Datum	16 augustus 2016
Onderwerp	Grondwater Roosendaal
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus?	Nee
Beleidssterrein	Omgeving
Portefeuillehouder	College

De afgelopen jaren lijkt Roosendaal een toenemend probleem te krijgen met het grondwater. Zeer recent kaartte een inwoner aan de Stationsstraat een probleem aan met toenemende vochtproblemen. In de directe omgeving na de bouw van de parkeergarage Nieuwe Markt op de Wei van Dekkers is de problematiek met het grondwater ook al langer bekend. Grondwater stroomt in Roosendaal in belangrijke mate van Zuid naar Noord. Smeltwater, regenwater en afvoer vanuit sloten stroomt zichtbaar via verschillende beken naar de Vliet en verder ook grotendeels van Zuid naar Noord. Het grondwater komt in Roosendaal steeds meer obstakels tegen en dat zijn vooral betonnen bakken van de vele parkeergarages in en om het centrum die van Oost naar West of vv liggen. Ook het spoorviaduct is een obstakel en meerdere ondergrondse funderingen spelen hierbij een rol. Enkele voorbeelden zijn de Ligatoren e.o., de parkeergarage Nieuwe Markt en andere betonnen bouwwerken in het centrum. Het effect hiervan is dat het grondwater steeds minder ruimte heeft om te stromen en dus neemt automatisch de waterdruk toe nu het grondwater haar weg moet zien te vinden in steeds nauwere doorgangen. Het uiteindelijke gevolg is steeds meer nattigheid.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente recent onderzoek gedaan naar de stroming en omvang van het grondwater en mogen wij de rapporten ontvangen?
2. Gaat u nieuw onderzoek (laten) doen naar de problematiek van het grondwater in Roosendaal en betreft u hierbij ook de aanwezige obstakels, waarom wel/niet?
3. Wie is volgens u verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toenemende problematiek met het grondwater, waarom?
4. Komt er een grondwaterbeleid waarbij ook het principe gehanteerd wordt van "Ruimte voor Grondwater" in navolging van het landelijke beleid "Ruimte voor Rivieren"?
5. Op welke wijze gaat u inwoners bijstaan die nu al te maken hebben met toenemende vochtproblemen in verband met de toenemende grondwater problematiek?


Namens de fractie van de Nieuwe Democraten,

Ton Schijvenaars.

Beantwoording.

1. Ja, ieder jaar wordt er een analyse/ jaarrapportage gemaakt van het grondwatermeetnet. In de bijlage van het rapport zit een isohypsenkaart waarop de grondwaterstromen inzichtelijk zijn gemaakt. Als er behoefte aan is kan het rapport worden ingezien en ambtelijk worden toegelicht.
2. Deze actie wordt jaarlijks herhaald met behulp van het grondwatermeetnet en de neerslaggegevens. Aanwezige obstakels worden daar ook in betrokken.
3. De gemeente Roosendaal streeft naar een gemiddelde grondwaterstand van 70 centimeter onder maaiveld. De eigenaren zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van het pand, niet alleen boven het maaiveld maar ook daar onder.
4. Momenteel is het grondwaterbeleid geformuleerd als onderdeel van het VGRP. In het kader van de motie Verbindend Blauw zal worden gezien of herijking van het huidige beleid noodzakelijk is.
5. Na een melding wordt er contact gezocht en wordt onderzoek verricht naar de gemiddelde grondwaterstanden. Als de grondwaterstand boven gemiddeld is zullen er vervolgacties worden ondernomen. Mogelijkheden om de grondwaterstand te beïnvloeden zijn het aanbrengen van drainage en het verbeteren van de waterdoorlatendheid

Met vriendelijke groet,



Saskia Schenk-Dekkers

Wethouder Beheer openbare ruimte