Les conformités dans la tolérance de mesure sont constatées depuis circulations RdC vers pièces principales de logement RdC. Il peut exister un risque potentiel de non-conformité sur cette interaction au vu des résultats de mesure obtenus sur cette zone, au vu des incertitudes de mesures (+/- 3 dB).

Les non-conformités constatées sont relevées sont depuis circulations R+1 vers pièces principales de logements. Au vu des grandeurs mesurées non-conformes, il apparaît que :

- Soit des dispositions permettant de traiter le bruit d'impact depuis ces coursives vers logements sont absentes,
- Soit les dispositions permettant de traiter le bruit d'impact depuis ces coursives vers logements ont été mises en place avec des défauts de mise en œuvre dégradant l'intégrité des performances acoustiques d'atténuation au bruit d'impact du procédé.

Les non-conformités se répètent sur la même zone. Il est donc nécessaire de poursuivre les investigations afin d'identifier les causes probables de ces non-conformités au bruit d'impact.

4.4.4 Résultats des mesures d'isolement vis-à-vis du bruit extérieur (D_{nT,A,tr})

Les résultats des mesures d'isolement vis-à-vis du bruit extérieur ($D_{nT,A,tr}$) sont donnés dans le tableau ci-après.

Mesure n°	Bât.	Local réception	D _{nT,A,tr} mesuré [dB]	Exigence D _{nT,A,tr} (30/06/1999) [dB]	Conformité
32	-	Séjour 0.2 RdC (Façade sur jardin)	35	≥30	С
33	-	Séjour 1.2 R+1 (Façade sur jardin)	30	≥30	С
34	-	Chambre 2 1.2 R+1	31	≥30	С
35	-	Chambre 2 0.2 R+1	35	≥30	С
36	-	Séjour 0.2 RdC (Façade latérale)	35	≥30	С
37	-	Séjour 1.2 R+1 (Façade latérale – Réservation de hotte rebouchée avec tissu)	36	≥30	С
38	-	Séjour 1.2 R+1 (Façade sur jardin– Réservation de hotte rebouchée avec tissu)	31	≥30	С
39		Séjour 1.2 R+1 (Façade latérale – Réservation de hotte non rebouchée)	30	≥30	С
40		Séjour 1.2 R+1 (Façade sur jardin – Réservation de hotte non- rebouchée)	31	≥30	С
41		Chambre 1 0.2 RdC (Façade latérale)	39	≥30	С
42		Chambre 1 0.2 RdC (Façade Avant)	34	≥30	С
43		Chambre 1 1.2 R+1 (Façade Avant)	34	≥30	С
44		SdB 1.2 R+1	34	≥30	С
45		SdB 0.2 RdC	34	≥30	С

Tableau 4 – Résultats des mesures d'isolement au bruit aérien vis-à-vis de l'extérieur ($D_{nT,A,t}$)



























